



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Carlos Huitizil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0095-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitucion de soporte del techo de madera por metal



Foto 2: Cambio del techo den centro educativo por lamina troquelada



Foto 3: Repello de doscientos dieciseis metros de dos aulas delcentro educativo



Foto 4: Pintura que se le aplico a la infraestructura del centro educativo



Foto 5: Cambio del techo, la puerta y la estructura de soporte de la cocina.



Foto 6: Reconstruccion del polleton dentro de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público