



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Hó San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0100-43	FECHA:	29/07/2024




Instalacion de Estructura Metalica para lamina



Reparación de Puerta y Balcones de Metal




Lamina que se desinstalo del techo de la Escuela



Reparación de Puerta de aula en mal estado



Los Balcones eran de Malla



Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ul Pom.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

