



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Hó San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0100-43	FECHA:	5/08/2024



Instalación de Balcones Nuevos



Lamina troquelada Instalada



Instalación de Puerta de Metal



Piso Liso nuevo para el aula



Realización de Pastedo para Piso Nuevo



Balcones de Metal Nuevos para mejor seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ul Pom.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

