

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Campo Amor La Pista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0104-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Instalando el piso cerámico en el corredor de la escuela.



Foto 2: Trabajando el piso cerámico en el aula de cuarto y sexto primaria.




Foto 3: Pegado el piso cerámico del aula de primero y segundo primaria.



Foto 4: Pegado de block en el lado derecho del muro perimetral de la escuela.



Foto 5: Pegando block e instalando la malla en la parte del frente de del muro perimetral de la escuela.



Foto 6: Cortando un pedazo del metal de la puerta para poder soldar la respectiva chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

