

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Campo Amor La Pista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0104-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Culminación en la instalación del piso cerámico del corredor de la escuela.




Foto 2: Instalación completa del piso cerámico del aula de cuarto y sexto primaria.



Foto 3: Finalización en la instalación del piso cerámico del aula de los grados de primero y segundo primaria.



Foto 4: Terminación del trabajo en el lado izquierdo del muro perimetral del centro educativo.




Foto 5: Terminación eficiente del repello en el muro perimetral, instalación de malla e instalación de tubos en la parte del frente de la escuela.




Foto 6: Excelente instalación de la chapa en aula de cuarto y sexto primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---