



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARCOCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0105-43	FECHA:	2/12/2024



1. Piso de concreto aplicado



2. Piso de torta de concreto



3. Láminas troquelada instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

