



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Lucila Morales Sosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Loma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0125-42	FECHA:	21/02/2024



Foto 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4. Sustrucción de chapa




Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6. Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS
LUCILA MORALES SOSA
DIRECCION
LIVINGSTON, IZABAL