



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Lucila Morales Sosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Loma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0125-42	FECHA:	4/10/2024




Foto 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2. Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3 Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 6 Sustitucion de estructura de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amaligcaqicervantes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS
LUCILA MORALES SOSA
DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público