



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0128-43	FECHA:	22/11/2024



FOTOGRAFIA 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26



FOTOGRAFIA 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTOGRAFIA 3: AMPLIACION DE MURO EN COCINA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



FOTOGRAFIA 4: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTOGRAFIA 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTOGRAFIA 6: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público