



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐





DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMAGAS CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0133-43	FECHA:	5 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Pop Tzir

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS



PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMAGAS CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0133-43	FECHA:	5 DE JUNIO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Pod Tz'ir

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

