



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO UNO COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0134-43	FECHA:	30/05/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHO



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO UNO COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0134-43	FECHA:	30/05/2024



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

