



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0139-43	FECHA:	22/05/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARASTIPO LED



REPARACIÓN CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIOS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS)



INSTALACIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0139-43	FECHA:	22/05/2024



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE UN LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

