



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0142-43	FECHA:	15/05/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)



REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa
Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta