



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COOPERATIVA SAN FELIPE DE LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0144-43	FECHA:	31/07/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Reparación de muro perimetral de block



FOTO 3: Fabricación e instalación de Portón de metal de ingreso





FOTO 6: Fabricación e instalación de Portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Jesus Galarza Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

