



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0146-43	FECHA:	05 DE JUNIO DE 2024



DESINSTALACION DE LAMINAS EXISTENTES



DESINSTALACION DE LAMINAS



TRABAJO DE MURO PERIMETRAL



COLOCACION DE BLOK DE MURO PERIMETRAL

PREVIO

PREVIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

