



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	21/02/2024



SUSTITUCION DE DOS VENTANAS DE MADERA POR DOS BALCONES METALICOS EN AULA 2 DE EODP ANEXA A EORM



MANTENIMIENTO DE LÁMINA



SERVICIOS DE SANITARIOS Y ACCESORIOS: SUSTITUCION DE BAÑO Y REMODELACION EODP ANEXA A EORM



MANTENIMIENTO DE PORTON: Y COLOCACIÓN DE GALERA PROTECTORA EORM



REPARACIÓN DE COCINA: sustitucion de pila de un lavadero



SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	21/02/2024



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO




MANTENIMIENTO DE PUERTAS




MANTENIMIENTO DE PINTURA EN TODO EL CENTRO EDUCATIVO



REMOVIENDO LAMINAS Y CAPOTES



REPARACIÓN DE COCINA: sustitucion de pila de un lavadero



SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

