



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	22/05/2024




METALICOS EN AULA 2 DE EODP ANEXA A EORM



mantenimiento de lámina




SERVICIOS DE SANITARIOS Y ACCESORIOS: SUSTITUCION DE BAÑO Y REMODELACION EODP ANEXA A EORM



MANTENIMIENTO DE PORTON: Y COLOCACIÓN DE GALERA PROTECTORA EORM



REPARACIÓN DE COCINA: sustitucion de pila de un lavadero



PUERTAS LIJADAS, CEPILLADAS Y PINTADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	20/05/2024




CAMBIO DE LÁMINA





MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA



LAVAMANOS PUESTO



REMOZAMIENTO CUARTO DE BAÑO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA DEL CARMEN CHOC AYÚ
Firma y sello del Presidente de la OPF



BILDA YECENIA LEÓN LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo

