



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0161-43	FECHA:	



FOTO 1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada calibre 26 aluzinc, Sustitución de Estructura de soporte de madera por metal, Sustitución de torta de concreto.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, SUSTITUCIÓN Y CAJA DE REGISTRO.



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

