

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CARMELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto 1: . MODULO "A" REMOZAMIENTO DE TECHO



Foto 2: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 3: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 4: MODULO "A" REMOZAMIENTO DE TECHO



Foto 5: REMOZAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 6: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
C.O.L. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CARMELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0162-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto7: . MODULO "A" SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 8: MODULO "A" SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AULA




Foto 9: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Firma y sello del Presidente de la OPF

Gustavo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa