



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CASTULO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0165-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 1: Sustrucción de piso de cemento líquido



FOTO 2: Sustrucción de puerta



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Xelaal

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

