



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CASTULO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0165-43	FECHA:	30/08/2024




FOTO 1: Sustrucción de piso de cemento liquido



FOTO 2: Sustrucción de puerta



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Xi Caal

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

