



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0167-43	FECHA:	30 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: Entortado de piso, repello de paredes



Foto 2: Mantenimiento y pintura de balcones, puertas y barandas



Foto 3: Cambio de balcones de madera por balcones de metal.



Foto 4: Cambio del techado de toda la escuela.



Foto 5: Reparación del baño y del camino que conduce hacia el



Foto 6: Pintado de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham Ac Sobera
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P.167
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL CEDRO
LIVINGSTON, IZABAL