

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0174-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Reparación de la pared de la escuela



Foto 2: Reparación de la pared de la escuela



Foto 3: Finalización del repello de la pared de atrás de la escuela



Foto 4: Reparación con repello de la parte de atrás de la escuela



Foto 5: Reparación de las puertas de madera por metal



Foto 6: Reparación de la puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Matalin Escaltec</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

