

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0174-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Finalización e instalación de las puertas de metal



Foto 2: Mantenimiento de pintura



Foto 3: Instalación de estructura metálica del techado



Foto 4: Finalización e instalación de balcones




Foto 5: Finalización e instalación de láminas del techado de las aulas



Foto 6: Mantenimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Motilón Escaltec
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público