



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0175-43	FECHA:	22/04/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA, ESTRUCTURA DE TECHO Y SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO.



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lija, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



FOTO 3: Sustitución de ventana de metal de ventana.



FOTO 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



FOTO 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

