



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0178-43	FECHA:	13/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL




FOTO 2: Reparación de piso de torta de concreto



FOTO 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.




FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Sustitución de Estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 6: Sustitución inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público