



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0179-43	FECHA:	15/05/2024





Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Catun

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

