



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0212-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.




FOTO 3: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 4: Sustitución de Torta de Cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael Mario Ramos López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

