

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO QUEMADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.




Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULA



Foto 3: REMZAMIENTO DE AULA AMPLICION DE MURO CON REFUERZO ESTRUCTURAL.




Foto 4: REMZAMIENTO DE AULA AMPLICION DE MURO CON REFUERZO ESTRUCTURAL.



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MUROS DE AULA



Foto 6: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Guicarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 19806
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	LIVINGSTON ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO QUEMADO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0262-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023 ✓



Foto 7: REMOZAMIENTO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA.



Foto 8: REMOZAMIENTO PISO, SUMINIISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE.



Foto 9: REMZAMIENTO DE AULA AMPLICION DE MURO CON REFUERZO ESTRUCTURAL.



Foto 10: REMZAMIENTO DE AULA AMPLICION DE MURO CON REFUERZO ESTRUCTURAL.




Foto 11: REMOZAMIENTO PISO, SUMINIISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE.



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa