



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 -02 - 0305 -45	FECHA:	19/04/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 aluzinc.



FOTO 2: Sustitución de estructura de madera, por metal.



FOTO 3: Sustitución de Piso



FOTO 4: Sustitución de Estufa Rural completa.



FOTO 5: Reparación de Muro perimetral con block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cedvia Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

