



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SARSTOON ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0323-43	FECHA:	15/07/2024



SUSTITUCION DE TECHO



CAMBIO DE PINTURA EXTERIOR DE LAS AULAS




SUSTITUCIÓN DE PISO Y PINTURA INTERIO DE AULA



LEVANTADO DE BLOCK EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS AULAS



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DEL TECHO



SUSTITUCION DE PISO DE CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heveresantiucoci

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

