



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SERAXHIK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0343-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 1: LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 INSTALADA



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL INSTALADO



Foto 3: PUERTA DE METAL INSTALADO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ich Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

