



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BLUE CREEK NO.2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0349-43               | FECHA:                         | 22/04/2024            |



1.1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada calibre 26



4.3 Sustitución de puerta de madera por metal



6.5 Sustitución de piso de torta de concreto por piso de cemento líquido




19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

