



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0386-45	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lija, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura)



FOTO 4: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orbelina Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

