

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123


 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MODESTO MENDEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0546-43	FECHA:	20-05-2024



Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujecione, aplicación de pintura.



sustitución de puertas.



Sustitucion de balcones de metal.



Mantenimiento a balcones de metal.



Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la QPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---