

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MODESTO MENDEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0548-43	FECHA:	31/05/2024



Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujecione, aplicación de pintura.



sustitución de puertas.



Sustitucion de balcones de metal.



Mantenimiento a balcones de metal.



Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

