

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGCTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0550-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO




Foto 2: REMOZAMIENTO DE ESCUELA EN AULAS ESTRUCTURA METALICA Y TECHO



Foto 3: REMOZAMIENTO DE TECHO EN AULAS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LAMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADA TROQUELADA.




Foto 5: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA.




Foto 6: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN AULA



Firma y Sello del Practicante de la OPF

Angela

Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGCTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0550-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto 6: .REMOZAMIENTO DE TECHO DE LAMINA



Foto 7: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 9: REMOZAMIENTO COCINA



Foto 10: REMOZAMIENTO DE LAMINA



Foto 11: REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Giancarlo Chiribari
INGENIERO CIVIL