



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL        | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA PINTADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18.02.0560-43 | FECHA:                         | 13/09/2024       |



FOTOGRAFIA 1: Sustitucion de piso



Fotografia 2: Sellado de aula del nivel preprimario



Fotografia 3: Repello en salones de clases



Fotografia 4: Mantenimiento de balcones



Fotografia 5: Mantenimiento de Muro Perimetral



Fotografia 6: Mantenimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentin Cuevas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

