



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINTADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18.02.0560-43	FECHA:	14/10/2024



FOTOGRAFIA 1: Sustrucion de piso



Fotografía 2: Sellado de aula del nivel preprimario



Fotografía 3: Repello en salones de clases



Fotografía 4: Mantenimiento de balcones



Fotografía 5: Mantenimiento de Muro Perimetral



Fotografía 6: Mantenimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentin Cuevas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

