



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

Ministerio de Educación

GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAQUICHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0563-43	FECHA:	06/09/2024



1. LAMINA DE TROQUELADA CALIBRE 26 INSTALADA



2. PUERTA METALICA INSTALADA



3. ESTRUCTURA METALICA INSTALADA



4. BALCONES INSTALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

