



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0721-43	FECHA:	5/06/2024



Fotografía 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26, sustitución de puerta.



Fotografía 2: Reparación de Piso de torta de concreto.



Fotografía 3: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Fotografía 4: Estructura de Techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raúl Caal Xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

