



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paracaidistas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0741-43	FECHA:	4/06/2024



* Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



* Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



* Sustitución de llave de paso.



* Reparación de cerco de alambre de púa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Alba Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

