



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-1120-43	FECHA:	15/05/24



Sustitución de sisteman electrica



Sustitución de piso



Sustitución de lavamanos y inodoro



Sustitución de depositos de agua



Pintura



Sustitución de ventanas y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

HeYLi coc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

