



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-1120-43	FECHA:	31/05/24



Finalización de sistema eléctrico




Piso finalizado



Finalización de lavamanos y inodoro



Deposito de agua finalizado



Pintura de muro de exterior y interior



Puertas y ventanas finalizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heyli cod

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

