



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE DE LARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-2333-42	FECHA:	2/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso de cemento liquido




FOTO 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



FOTO 6: Mantenimiento de Portón (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

sara maricela Leonardo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

