



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal        | MUNICIPIO:                     | Livingston      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED NO.444  | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Semachaca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-3162-45 | FECHA:                         | 30/05/2024      |



Asi quedo el corredor de las aulas



El techo del aula de Segundo



El Techo del aula de Primero



El techo del aula de Tercero



Asi quedo la estructura metalica y el techo en las aulas



Finalizacion del remozamiento del plantel educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público