



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CADENA SEMUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CADENA SEMUC, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0004-43	FECHA:	22/04/2024




FOTO 1: REMODELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MURO DE AULA.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR BALCONES



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



FOTO 5: REMODELACIÓN DE PISO DE CONCRETO.



FOTO 6: PINTURA EN MURO EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

