



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CADENA SEMUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CADENA SEMUC, EL ESTOR IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0004-43	FECHA:	25/05/2024



FOTO 1: REMODELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL MURO DE AULA.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MALLA POR BALCONES




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



FOTO 5: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



FOTO 6: PINTURA EN MURO EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

