



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO CHINEBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINEBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0011-42	FECHA:	6/11/2024



Foto1: : Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3 Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucción de puertas




Foto 6: Sustrucción de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público