



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                       |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                | MUNICIPIO:                     | EL ESTOR         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP CASERIO CHINEBAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHINEBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0011-42         | FECHA:                         | 20/11/2024       |



Foto1: : Finalización de cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Finalización de cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3 Finalización de cambio de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Finalización de cambio de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Finalización de cambio de puertas



Foto 6: Finalización de cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

